



COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE CULTURA - PALAZZO DELLA CULTURA

RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO CIVICO DEL CASTELLO URSINO



SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEL MUSEO CIVICO DI CASTELLO URSINO. CIG: 7007945329 CUP: D62C12000240001

COORDINATORE ATTIVITA' SPECIALISTICHE
ARCH. G. TOSTO

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
ARCHH. G. TOSTO, M. LA GUZZA, C. TOSTO, G. MELI

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
INGG. F. NERI, A. PRINCIPATO TROSSO, ARCH. M. LA GUZZA

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
INGG. M. RINALDI, V. GAROZZO, A. GRASSO

PROGETTO ESECUTIVO

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO

MANDANTI



ARCHITETTO
GUIDO MELI



ING. ANTONIO PRINCIPATO
(giovane professionista)

STATO DI FATTO

ELABORATO: ABACO DEGLI INFISSI

IL RUP

VISTI E
AUTORIZZAZIONI

LABORATO

B.1. SF. 11

SCA A

VARIE

DATA


OTTOBRE 2021

C.O. AR.


C.O. AR.


FILE

B1 - SF10 - ABACO INFISSI.dwg




LIVELLO 1






LIVELLO 3




LIVELLO 4


PROSPETTO NORD




PROSPETTO OVEST



PROSPETTO SUD




PROSPETTO EST



SEZIONE B-B' - PROSPETTO LATO SUD CORTILE




SEZIONE B2-B2' - PROSPETTO LATO NORD CORTILE



SEZIONE E-E' - PROSPETTO LATO EST CORTILE




SEZIONE G-G' - PROSPETTO LATO OVEST CORTILE





Prospetto NORD - ESTERNO

■ Pe 1



Prospetto CORTILE lato nord



Pe2 - Prospetto cortile lato nord, prospetto cortile lato ovest. n. 2 porte.
Porta esterna in legno a due ante.


Intervento di pulizia delle superfici e verniciatura



ESTERNO





INTERNO



INTERNO

Prospetto CORTILE lato est

■ Pe 4



Pe4 - Cortile lato est.
Porta esterna in legno a due ante.



Intervento di restauro



ESTERNO

Prospetto CORTILE lato sud

■ Pe 5



Pe5 - Cortile lato sud.
Porta esterna in legno a due ante.



Intervento pulizia delle superfici e verniciatura.



ESTERNO



INTERNO



Pe6 - Prospetto cortile lato ovest.
Porta esterna in legno a due ante.

Intervento di pulizia delle superfici
e verniciatura





ESTERNO



INTERNO

Prospetto SUD - ESTERNO




Pe7 - Prospetto sud.
Porta esterna in legno a due ante.

Intervento di pulizia delle superfici
e verniciatura





ESTERNO



INTERNO

Prospetto CORTILE lato sud

■ Pe 8





Pe8 - Cortile lato sud.
Porta esterna in legno a due ante.

Intervento di restauro



ESTERNO

Prospetto CORTILE lato nord



Pe2 - Prospetto cortile lato nord, prospetto cortile lato ovest. n. 2 porte.
Porta esterna in legno a due ante.

Intervento di pulizia delle superfici e verniciatura





ESTERNO



INTERNO

Prospetto CORTILE lato nord



Pe2 - Prospetto cortile lato nord, prospetto cortile lato ovest. n. 2 porte.
Porta esterna in legno a due ante.

Intervento di pulizia delle superfici e verniciatura





ESTERNO



INTERNO

Prospetto CORTILE lato nord



Pe2 - Prospetto cortile lato nord, prospetto cortile lato ovest. n. 2 porte.
Porta esterna in legno a due ante.

Intervento di pulizia delle superfici e verniciatura




ESTERNO



INTERNO



Prospetto SUD - ESTERNO



FE4 - Prospetto sud.
Vetro con telaio in ferro, non
apribile.

Intervento di sostituzione.

Prospetto OVEST - ESTERNO





FE5 - Prospetto ovest.
Vetro con telaio in ferro, non
apribile.

Intervento di sostituzione.



ESTERNO

Prospetto OVEST - ESTERNO




FE6 - Prospetto ovest.
Vetro con telaio in ferro, non
apribile.

Intervento di sostituzione.









ESTERNO



INTERNO

Prospetto OVEST - ESTERNO

 <p>ESTERNO</p>	 <p>ESTERNO</p> <p>1.95</p> <p>INTERNO</p>	 <p>1.95</p> <p>0.46</p> <p>INTERNO</p>
 <p>INTERNO</p> <p>0.46</p> <p>ESTERNO</p>	<p>FE7 - Prospetto ovest. Vetro con telaio in ferro, non apribile.</p> <p>Intervento di sostituzione.</p>	 <p>ESTERNO</p>





FE8 - Prospetto ovest.
Vetro con telaio in ferro, non
apribile.

Intervento di sostituzione.



ESTERNO

Prospetto OVEST - ESTERNO






FE9 - Prospetto ovest.
Vetro con telaio in ferro, non
apribile.

Intervento di sostituzione.




ESTERNO





FE11 - n. 9 feritoie.
 Plexiglass con telaio in legno a filo
 parete interna, apertura a
 ghigliottina. Rete ondulata in ferro
 all'esterno.


Intervento di sostituzione.



INTERNO

Prospetto EST - ESTERNO

FI 1



FI1 - Prospetto est - n. 3 finestre
Finestra con plexiglass su telaio in legno. Grata in ferro.


Intervento di manutenzione,
sostituzione dei vetri e verniciatura.



ESTERNO



Prospetto CORTILE lato est

FI 2



Prospetto SUD - ESTERNO

FI 3



FI3 - Prospetto sud - n. 2 finestre.
Finestra con plexiglass opaco su
telaio in legno. Grata in ferro.


Intervento di manutenzione,
sostituzione dei vetri e verniciatura.




ESTERNO

Prospetto CORTILE lato sud

FI 5



FI5 - Prospetto cortile lato sud. n. 3 finestre.
Finestra con telaio in legno.





Intervento di manutenzione,
sostituzione vetri e verniciatura



ESTERNO

Prospetto CORTILE lato ovest

FI 6



FI6 - Prospetto cortile lato ovest. n. 2 finestre.
Vetro con telaio in ferro, non apribile.



Intervento di sostituzione.



INTERNO

Prospetto EST - ESTERNO

FI 7



FI7 - Prospetto est - Prospetto sud - prospetto cortile lato sud - n. 5 finestre.

Finestra con telaio in acciaio e inserti in legno.



Intervento di manutenzione e verniciatura. Trattamento delle parti in acciaio con convertitore di ruggine.



ESTERNO

Prospetto SUD - ESTERNO



FI 8



FI8 - Prospetto sud, prospetto cortile nato sud - n. 2 finestre. Finestra con telaio in legno, apribile
Intervento di manutenzione, sostituzione dei vetri e verniciatura.



ESTERNO



FI9 - Finestre con telaio in acciaio e inserti in legno, a un'anta. n. 33 finestre.


Intervento di manutenzione, con smontaggio, sostituzione fino al 15% delle parti in legno, verniciatura delle parti in legno, trattamento con convertitore di ruggine delle parti in acciaio.



ESTERNO



INTERNO



FI10 - Finestre con telaio in acciaio e inserti in legno, non apribili. Carter esterno in corten. n. 4 finestre.

Intervento di manutenzione, verniciatura delle parti in legno, trattamento con convertitore di ruggine delle parti in acciaio.



ESTERNO