




ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
 SERVIZIO 4 - GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LE ACQUE

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA
 DI TENUTA DELLA DIGA SAN GIOVANNI NEL TERRITORIO
 DEL COMUNE DI NARO (AG) (SCHEDA INTERVENTO N. 080)

CUP: G29E18000040001 - CIG: 7725373B77



RTP

mandatario

mandanti

PRO-GEO
 progettazione geotecnica

S P A I s.i.a.
 SOCIETA' DI INGEGNERIA

STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI

Studio di Geologia

G. Graziano e M. Masi

Studio di Ingegneria

Ing. E. Giannone Codiglione



PROGETTO ESECUTIVO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):

Dott. Ing. Salvatore Stagno

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
 TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Pietro Umiltà

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATO N°:

VIA 5.1.1.1

		ELABORATO	CONTROLLATO	APPROVATO
SIGLA		P. Umiltà	A. Bruccheri	P. Umiltà
REVISIONE	N.	DATA	DESCRIZIONE	
	0	DIC 2021	Emissione elaborati progetto esecutivo	
	1			
	2			

DATA:

DICEMBRE 2021

SCALA:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SOMMARIO

1. FOTO AEREE DELLE AREA DI INTERVENTO	2
2. FOTO ZONA INTERVENTO 1 - Dissesto strada circumlacuale	3
3. FOTO ZONA INTERVENTO 2 - Dissesto versante a valle della casa di guardia	6
4. FOTO ZONA INTERVENTO 3 - Viabilità a ridosso della casa di guardia	7
5. FOTO ZONA INTERVENTO 4 - Pista provvisoria	10



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

1. FOTO AEREE DELLE AREA DI INTERVENTO




Foto 1 – Foto aerea della diga (Google Earth)



Foto 2 – Foto aerea delle aree di intervento



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

2. FOTO ZONA INTERVENTO 1 - Dissesto strada circumlacuale

Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 5



Foto 6



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 7




Foto 8 e 9



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 10 e 11


3. FOTO ZONA INTERVENTO 2 - Dissesto versante a valle della casa di guardia

Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 13

4. FOTO ZONA INEREVENTO 3 - Viabilità a ridosso della casa di guardia



Foto 14



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 15




Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 17 e 18



Foto 19



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

5. FOTO ZONA INTERVENTO 4 – Pista provvisoria

Foto 20



Foto 21



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 22



Foto 23



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 24



Foto 25