


CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	REVISIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

PROSPETTO NORD/EST





PROSPETTO NORD/OVEST





STATO DI FATTO

- Intonaco e tinteggiatura originari con evidenti segni di degrado lungo la struttura a terra degli edifici
- Tinteggiatura recente del cornicione originario con installazioni delle grondaie all'esterno di esso
- Parapetti dei balconi in calcestruzzo armato degradati
- finitura dell'intonaco mai realizzata



INTERVENTI

- Intonaci parzialmente o totalmente distaccati da rimuovere per il risanamento della struttura in ca
- Rimozione e sostituzione dei parapetti in ca ammalorato con ringhiere in ferro
- Demolizioni murarie
- Riconfigurazione del sistema di smaltimento delle acque
- Rimozione e sostituzione dei serramenti con infissi a taglio termico
- Ricostruzioni murarie
- Rimozione e ricollocazione di pompe di calore e/o caldaie già esistenti



STATO FUTURO

- Finitura fronte 1 del Blocco A con realizzazione sistema a cappotto
- Finitura cromatica bianca delle cornici, dei corpi scala e dei fronti laterali del Blocco A. Su quest'ultima dopo applicazione del sistema a cappotto
- Rivestimento termoisolante con microsferi di ceramica e finitura dell'intonaco a bugnato
- Finitura fronte 2 e 3 dei Blocco A con realizzazione sistema a cappotto