



STERRO
RIPORTO

vincia di Catania



OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA DI CAVA D'ALTE' (MONTE CALVARIO)*PER LA FRUIBILITA' A PARCO - C.U.P.:C84G15000000001

<p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ELABORATO</p>		<p>ELABORATO</p> <p>11.10</p> <p>SCALA</p> <p>1:200</p>
<p>IL PROGETTISTA - RESPONSABILE DELLA V° P.O. - AREA TECNICA</p> <p>(Ing. Riccardo MARCINO)</p>		<p>PISTA DI ACCESSO N. 10</p> <p>PROFILO 10 E SEZIONI</p> <p>(dalla S. 09L, PROCELI alla S. 09L, PROCELI6)</p> <p>DUCS 50/6 ART. 23, COMMA 8 - (OPR. 20/10)</p> <p>ART. 35, LETT. C - ART. 36, LETT. C)</p>
<p>IL C.A.P.U.</p> <p>(Geom. Stefano RICCI)</p>		
<p>IL COLLABORATORE</p> <p>(Geom. Paolo GENNA)</p>		

<p>SPAZIO PER VISTI</p>	
<p>SICON S.p.A.</p> <p><small>ITALIA - VIA ROMA 10 - 00187 ROMA</small></p> <p>VERIFICHE DELLA PROIEZIONE SENSITIVA</p> <p>ESISTE <input checked="" type="checkbox"/> SENSITIVA <input type="checkbox"/> NON SENSITIVA</p> <p>ALLEGATO a _____ - ELABORATO IL _____ al _____</p> <p>Redatto da: Verifica contenitiva del _____</p> <p>IL PROGETTISTA IL SOGGETTO VERIFICATORE</p> <p><small>Per la Firma del Progettista</small></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p><small>VERBA</small></p> <p><small>Geom. Riccardo MARCINO</small></p>	
DATA	OGGETTO DELLA VERIFICA
1 07/07/2017	VERIFICA DELLA PROIEZIONE SENSITIVA DELLA PISTA DI ACCESSO N. 10
2 02/08/2017	PARAGONE DI VERIFICA INTERNO N. 1
3 07/07/2017	PARAGONE DI VERIFICA INTERNO N. 2

<p>IL SUOCCO - Antonio BORGNO</p>	<p>MARZO 2018</p>
--	--------------------------